

FIG. 1

FIG. 2




FIG. 3




FIG. 3A




FIG. 3B

FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17

















FIG. 150 - 19233260





FOI b7D - 19288460

APPROVED	O.G. FILE
BY	CLASO SUBCOT
DATE	

MRI of Pad and Tampon

Fig. 32A





Fig. 32B



APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
CRAFTSMAN		

FIG. 33




FIG. 33 - 19288260




FIG. 34